



空気



①

ネオマテ-ル t30  
で塞ぎます。



②

上ネオマテ-ル t30  
下スチロ-リス t60  
と重ねて  
塞ぎます。

