





特に凸型になっている必要はない。

断面 B - B



断面 A - A



凹型は機械が無いと作るのは大変です。

機械が無いときは紙を積層して作った方が簡単です。

紙は瞬間接着剤をしみこませるとカチカチになります。